



Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București,
România, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404,
Cod Unic de Înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere – Direcția Emitenți**

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: **09 iulie 2025**

Denumirea entității emitente: **CNTEE "Transelectrica" S.A., societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment de raportat: incident în rețeaua electrică de transport în zona de vest a țării

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA anunță că, în urma fenomenelor meteorologice extreme înregistrate, în după-amiaza zilei de ieri, 8 iulie 2025, în zona de vest a țării, manifestate prin furtuni violente și rafale de vânt cu viteze cuprinse între 90 și 120 km/h (cod roșu), o porțiune a Liniei Electrice Aeriene dublu circuit (LEA) 220 kV Reșița–Timișoara a fost semnificativ afectată, mai mulți stâlpi fiind avariați, pe raza județului Timiș. Totodată, condițiile meteo severe de vijelii și vânt puternic (cod roșu) manifestate recent în zona de vest și nord-vest a țării au afectat și Linia Electrică Aeriană 400 kV Roșiori – Gădălin, unde a fost avariat un stâlp de pe traseul LEA.

Incidentul care a afectat LEA 220 kV Reșița - Timișoara nu a generat întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, însă afectează temporar disponibilitatea completă a rețelei electrice de transport (RET) în zona de vest a țării.

Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat după producerea evenimentului și se află în teren pentru evaluarea pagubelor și stabilirea măsurilor tehnice necesare remedierii, în această fază fiind implicate toate entitățile tehnice cu responsabilități din cadrul Transelectrica și filiala SMART SA.

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în prezent în condiții de siguranță, fiind monitorizat în permanență de către Dispecerul Energetic Național.

În gestionarea situației este stabilită o cooperare permanentă cu autoritățile competente și cu operatorul local de distribuție.

Ștefăniță MUNTEANU

Victor MORARU

Cătălin-Constantin NADOLU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Membru Directorat

Membru Directorat

**Vasile-Cosmin NICULA
Membru Directorat**

**Florin-Cristian TĂTARU
Membru Directorat**