

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de junio de 2025

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
A3 Mercados S.A.
Presente

Ref.: Hecho Relevante

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de apoderado de President Petroleum S.A. (la “**Sociedad**”) en relación con el pozo Loma de Olmedo X-10 ubicado dentro del área petrolera Puesto Guardián (el “**Área**”) en la provincia de Salta (el “**Pozo**”).

El Pozo forma parte de un yacimiento que nunca fue puesto en producción por la Sociedad y fue originalmente perforado por el concesionario anterior, quien no ejecutó las labores de abandono ni el sellado definitivo. Desde que la Sociedad asumió la operación del área, ha cumplido con todas las obligaciones regulatorias y reportado cada novedad a la autoridad provincial competente.

En oportunidades pasadas se detectaron emanaciones menores de gases y fluidos del Pozo. Dichos eventos fueron informados por la Sociedad de inmediato a las autoridades de la Provincia de Salta, implementándose en paralelo acciones preventivas consistentes en el cercado perimetral, la contención de líquidos y la toma de muestras de agua y gases. Todos los análisis practicados por la Sociedad fueron oportunamente remitidos al organismo de control.

Recientemente se registró una nueva emanación proveniente del Pozo. Ante esa situación, la Sociedad se encuentra analizando diversas medidas para evitar el acaecimiento de efectos negativos, así como posibles acciones legales para proteger sus derechos y para que el anterior concesionario que perforó el Pozo cumpla con sus obligaciones relativas a las tareas de abandono y sellado del mismo. En paralelo, la Sociedad se encuentra colaborando con las autoridades y la justicia local, que ha requerido, entre otras cuestiones, ciertos informes ambientales, y un plan de contingencia y trabajos a realizar en el Pozo.

La Sociedad destaca que la situación descripta guarda relación con la condición heredada del Pozo y no con operaciones de perforación ni de producción realizadas por la Sociedad que, como se mencionó, nunca ha puesto en producción ni perforado el Pozo.

La Sociedad mantendrá a Uds. informados sobre la evolución de este asunto.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Peter Levine
Director Titular
President Petroleum S.A.