

山西焦化股份有限公司 关于2016年年度报告修订说明的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2017年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2016年年度报告》全文，现公司对《2016年年度报告》全文的部分内容进行了修订，具体修订内容如下：

第五节 重要事项/十七 积极履行社会责任的工作情况/（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

修订前：不适用

没有明确的界定文件判断公司是否属于重污染行业。

修订后：

2016年，公司按照上级环保部门的要求，加快实施环保提标升级改造项目、开展环境隐患排查与整治、推进清洁文明单位创建、强化内部管理考核等工作。完成了相关提标升级改造项目，修订完善了环保管理规章制度，加大了环保隐患排查巡查力度。为进一步减少焦炉烟气污染物浓度、实现焦炉烟气排放稳定达标，公司积极实施焦炉烟气脱硫脱销项目，项目实施后的排放指标将远远低于国家目前的排放标准，具有显著的前瞻性。2016年度公司主要污染物排放情况如下：

站点名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	排放总量(t)	执行的排污标准	核定排放总量
焦化厂总排口	COD、氨氮	处理后	1	厂区南侧	COD:23.9mg/l	57.6	COD≤80mg/l	364.24
					氨氮:0.62mg/l	1.49	氨氮≤15mg/l	54.64
焦油加工厂总	COD、氨氮	处理后	1	厂区南侧	COD:27.0mg/l	9.91	COD≤100mg/l	142.22
					氨氮:1.24mg/l	0.45	氨氮≤20mg/l	21.33

排口								
甲醇厂 总排口	COD、氨氮	处理后	1	厂区南 侧	COD: 17.9mg/l	4.67	COD \leq 100mg/l	29.29
					氨氮: 0.44mg/l	0.11	氨氮 \leq 20mg/l	1.46
焦化厂 1#焦炉	SO ₂ 、NO _x	处理后	1	厂区北 侧	SO ₂ : 43.9mg/m ³	38.4	SO ₂ \leq 50mg/m ³	103.78
					NO _x : 467mg/m ³	408	NO _x \leq 500mg/m ³	831.5
焦化厂 2#焦炉	SO ₂ 、NO _x	处理后	1	厂区北 侧	SO ₂ : 39.9mg/m ³	32.4	SO ₂ \leq 50mg/m ³	103.78
					NO _x : 474mg/m ³	385	NO _x \leq 500mg/m ³	831.5
焦化 3#焦炉	SO ₂ 、NO _x	处理后	1	厂区北 侧	SO ₂ : 33.6mg/m ³	14.0	SO ₂ \leq 50mg/m ³	103.78
					NO _x : 494mg/m ³	206	NO _x \leq 500mg/m ³	831.5
焦化厂 4#焦炉	SO ₂ 、NO _x	处理后	1	厂区北 侧	SO ₂ : 30.2mg/m ³	22.5	SO ₂ \leq 50mg/m ³	103.78
					NO _x : 389mg/m ³	290	NO _x \leq 500mg/m ³	831.5
焦化厂 5#焦炉	SO ₂ 、NO _x	处理后	1	厂区北 侧	SO ₂ : 30.0mg/m ³	21.4	SO ₂ \leq 50mg/m ³	100
					NO _x : 364mg/m ³	259	NO _x \leq 500mg/m ³	754
焦化厂 6#焦炉	SO ₂ 、NO _x	处理后	1	厂区北 侧	SO ₂ : 35.1mg/m ³	27.6	SO ₂ \leq 50mg/m ³	100
					NO _x : 368mg/m ³	289	NO _x \leq 500mg/m ³	754
焦化厂 供汽锅 炉	SO ₂ 、NO _x	处理后	1	厂区北 侧	SO ₂ : 19.4mg/m ³	13.9	SO ₂ \leq 50mg/m ³	451.54
					NO _x : 187mg/m ³	134	NO _x \leq 500mg/m ³	506.68

修订后的公司《2016年年度报告》详见上海证券交易所网站。由此给投资者造成的不便表示深深的歉意。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2017年3月31日